



Datenblatt Freidrehmassen

ArtNr	Schwindung gesamt, in %		Wasser- aufnahme, in %		Brennfarbe bei		T max. in °C	bester Brennbereich in °C	
	1100 °C	1200 °C	1100 °C	1200 °C	1100 °C	1200 °C		von	bis
21005	13,5	14	3	0,3	rot	dunkelrot	1200	1150	1180
21007	13,8	-	1	-	dunkelbraun	schwarz	1140	1000	1140
21012	9,5	11,5	9	3,5	weiß	hellcreme	1300	1000	1300
21202	10,6	11,6	4,6	0,5	rosa	ledergrau	1280	1120	1240
21206	7,5	-	7,7	-	weiß	-	1100	1000	1100
21211	8,8	10,3	7,2	2,4	weiß	weiß	1300	1150	1250
21216	10,0	11,3	5,8	0,9	hellgrau	grau	1300	1180	1280
21219	11,7	-	0,1	-	grau-weiß	-	1150	1000	1150
21252	10	12,6	9,0	0,4	weiß	weiß	1350	1250	1350
21277	13,8	14,2	5,7	0,6	schneeweiß	schneeweiß	1300	1230	1300
21411	11,6	13,1	18,4	11,9	weiß	grau-weiß	1300	1000	1280
21415	10,7	11,5	4,7	1,3	orange	creme-gelb mit Spots	1300	1000	1300
21301		18		0,1	weiß	weiß	1280	1200	1280
21510	12	15	12,5	-	weiß	weiß	1280	1220	1280
21537	12	15	13	-	weiß	weiß	1410	1380	1410